

## FAQ

### ケトル


#### 【パワーケトル（EPK-12）/V60細口パワーケトル・ヴォーノ（EVKB-80HSV）】

Q.スイッチ部や底部から水滴が落ちるのですが、故障なの？


A.故障ではございません。自動電源OFFの仕組み上発生してしまうものです。下記をご参照ください。

右図のように、パワーケトルは沸騰したお湯の蒸気がハンドル内のパイプを通り、ケトル底部のサーモスタット機構がそれを感知し、電源が切れる仕組みになっております。

\*フタを「カチッ」と音がするまでしっかり閉めなければ、この自動電源OFFは作動しません。加熱し過ぎは大変危険ですので、フタはしっかり閉めるようご注意ください。



EPK



EVKB